

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых
на нем услуг МАОУ СОШ № 9

№ 1

«02» апреля 2024 г.

пос. Нейво-Рудянка

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 (МАОУ СОШ №9)

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624152 Свердловская область, г. Кировград пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 3, 6179,6 кв. м,

часть здания _____ этаж (-а, -ей) (или на _____ этаже), _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 4731 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2006, последнего капитального ремонта - -.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____ - _____, капитального 2025-2027.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9

сокращенное наименование (по учредительным документам): _____ (МАОУ СОШ №9).

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624152

Свердловская область, г. Кировград пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): _____ оперативное управление _____.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): _____ муниципальная _____.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение управление образования Кировградского городского округа _

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Гагарина, дом 15а, 8(34357)6-00-48,
uokgo@list.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): с нарушениями умственного развития

2.4. Виды услуг: Реализация общеобразовательной программы НОО, ООО, СОО.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 260;

вместимость 456;

пропускная способность 260.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Отсутствует пассажирский транспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): _____.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): _____
нет _____,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): _____ не требуется _____.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	«Б»
5.	с нарушением зрения	«Б»
6.	с нарушением слуха	«Б»
7.	с умственными нарушениями	«А»

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

	(целевого посещения объекта)						
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан избирательно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения; для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха организован сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (устранить неровности дороги); выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см (входные двери); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в

свету не менее 90 см: снизить высоту порогов (не более 1,4 см)

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на первом этаже туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установит: горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д.)

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребности инвалидов с нарушением зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т.д.) (п.5.5 СП 59.13330.2012)

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий/ капитальный ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории
2	Вход (выходы) в здание	Текущий/ капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий/ капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий/ капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий/ капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий/ капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий/ капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение

*-указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения частичных работ: 2025-2027 г.г. в рамках исполнения программы капитальных ремонтов ОО _____

(указывается наименование документа, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию допустимости) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В, ДП-И (С, К, О)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование Комиссии: не требуется

4.4.2. информирование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.3. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется

4.4.4. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации: требуется;

4.4.5. согласование с вышестоящей организацией (собственников объекта): требуется;

4.4.6. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Территория, прилегающая к объекту

на 3 л.

Входа (выхода) в здание

на 2 л.

Пути движения в здании

на 3 л.

Зоны целевого назначения

на 3 л.

Санитарно-гигиенические помещения


на 2 л.

Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

Председатель
комиссии
(руководитель
рабочей группы)

Заместитель директора
по учебно-
воспитательной работе



Е.Ю. Коурова

Член комиссии

Председатель
профсоюзной
организации МАОУ
СОШ № 9



С.В. Захарова

Член комиссии

Заведующий
хозяйством



Е.В. Шардина

Член комиссии

Председатель
Кировградской
районной местной
организации *Вол*

Свердловской области
общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское
общество инвалидов"

В.П. Попов

В.П. Попов



Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.

Комиссией по проведению обследования и паспортизации на предмет доступности для инвалидов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
624152, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо Для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	-отсутствует информация об ОСИ на входе, в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения	Все	Установка информации об ОСИ	ТСР, оказание ситуационной помощи
				1	-отсутствует кнопка вызова для инвалидов	С	Установка кнопки вызова сотрудника	Текущий ремонт ограждения, установка видеодомофонов
					-есть калитка, доводчик функционирует	К, О, С		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			-неровная поверхность	К, О, С	-замена покрытия пешеходных путей	Капитальный ремонт

				-отсутствие контрастной и тактильной направляющей на пути	С	-нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	Капитальный ремонт
				-несколько входов в здание, один (центральный) приспособлен для МГН	К, О	-установить информацию о пути движения к приспособленному входу и (или) установить мнемосхему	Капитальный ремонт, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Есть		- отсутствуют пандус	К, О, С	-установить средства подъема	Капитальный ремонт, ТСР
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-отсутствует пандус	К, О, С	Установка стационарного пандуса	Капитальный ремонт, ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		-отсутствует парковка	К, О	-организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов	Ситуационная помощь
	ОБЩИЕ требования к зоне			-частично отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	Все		

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, ситуационная помощь

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
624152, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо Для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			-нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	-установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестнице	Капитальный ремонт
					- дублируется подъемными устройствами (переносной пандус)	К	-установить пандус (подъемную платформу)	Ситуационная помощь, ТСР, капитальный ремонт
					-нет контрастной маркировки крайних ступеней	С	-нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			-имеется переносной пандус	К	- установить пандус (подъемную платформу)	Капитальный ремонт, ситуационная помощь
2.3	Входная площадка (перед дверью) к зоне	Есть			-отсутствует контрастная полоса перед дверью	С	-нанести контрастную полосу перед дверью	Текущий ремонт
					-отсутствует водосборная решетка	Все	-установить водосборную решетку	ТСР

				-информация об объекте размещена со стороны дверной ручки с дублирование рельефными знаками доступными элементами информации об объекте	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне			-частично отсутствует оборудование, доступны элементы информации об объекте			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К, С)			Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР, ситуационная помощь

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
624152, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо Для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			широкий коридор	К		
					-есть информация на путях движения, отсутствует тактильная	Все	-организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	Ситуационная помощь, ТСП
					-отсутствуют горизонтальные поручни	О, К, С	-установить поручни	Ситуационная помощь, капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			-поручни только с одной стороны.	О, С	-установить поручни	Капитальный ремонт, ситуационная помощь

				-не дублируется подъемными устройствами	К	-установить подъемную платформу	Капитальный ремонт, ситуационная помощь
				-нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	-установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы	Капитальный ремонт, ситуационная помощь
				-нет контрастной маркировки крайних ступеней	С	-нанести контрастную маркировку	Текущий ремонт
				-отсутствует информация об уровне этажа на поручне на шрифте Брайля /выпуклыми знаками	С	Установить таблички на шрифте Брайля /выпуклыми знаками	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					
3.5	Дверь	Есть		-информация о помещении не размещена на стене, не дублируется рельефными знаками		Все	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		-не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов	С	-установить информацию на путях эвакуации	ТСР, ситуационная помощь
	ОБЩИЕ требования к зоне			-частично отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	Все		

II .Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной	Состояние доступности	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к
---	-----------------------	------------	--

зоны	<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДП-И (О, К, С)			Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР, ситуационная помощь

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4.1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
624152, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			- частично приспособлена для инвалидов	С, Г	-разместить информацию на шрифте Брайля	ТСР, ситуационная помощь
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			- частично приспособлена для инвалидов	С, Г	-организовать сурдоперевод и установить звукоусиливающую аппаратуру	ТСР, ситуационная помощь
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДП-И (С, Г)			ТСР, ситуационная помощь

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «02» апреля 2024 г.

I. Результаты обследования:

4.2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «02» апреля 2024 г.

I. Результаты обследования:

4.3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
624152, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната				-отсутствует информация о помещении (пиктограммой)	Все	-разместить информацию на высоте 1,35 м	ТСР, капитальный ремонт
					-достаточная ширина дверного проема	К		
					-отсутствуют места крепления костылей, тростей	К, С, О	-устройство крепления для костылей и тростей	
					-Имеются поручни в туалетных комнатах первого этажа - отсутствуют поручни у унитаза и раковины в туалетных комнатах второго этажа	К, С, О	-установка поручней у раковины и унитаза в туалетных комнатах второго этажа	
					-отсутствуют контрастная и тактильная направляющая к унитазу	С	-нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу	
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне			Контрастные полосы, поручни			
--	-------------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С)			ТСР, капитальный ремонт, организующая помощь

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
624152, Свердловская область, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Ржанникова, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	-организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта	ТСР, ТР, орг.
6.2	Акустические средства	Есть			-наличие акустической системы оповещения об опасности			
6.3	Тактильные средства	Есть			Частичное дублирование информации тактильными средствами	С	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта	ТСР, ТР, орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дублирование информации, размещение комплексной системы информации			

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (С)			Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступность учреждения для инвалидов

«\колясочников» достигается путем ситуативной помощи, при входе на территорию на калитке имеется кнопка вызова персонала, расположенная на уровне человека, находящегося в инвалидном кресле.

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Входы в здание	ДП-И (К, С)		
3	Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (О, К, С)		
4	Зоны целевого назначения здания	ДП-И (С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, С)		
6	Система информации и связи на всех зонах	ДП-И (С)		